

CEVESA

C.I.F.: A81544868

Servicios a Efectuar por el Conductor

0779 SANCHEZ DELGADO Virginia

El día 21-10-22 (Viernes)

Salida	Serv	Descripción	Llegada	Matrícula
07:00	0535	ALCORCON -FADO	07:40	0467
07:45	0535	CALYPO (1) -ALCORCON	08:24	0467
09:00	0535	ALCORCON -FADO	09:40	0467
09:45	0535	CALYPO (1) -ALCORCON	10:24	0467
11:00	0535	ALCORCON -FADO	11:40	0467
11:45	0535	CALYPO (1) -ALCORCON	12:24	0467
OBSERVACIONES: 1				
13:00	0535	ALCORCON -FADO	13:40	0467
13:45	0535	CALYPO (1) -ALCORCON	14:24	0467

INSPECCIÓN DIARIA OBLIGATORIA DE SEGURIDAD:

☐ SI Correcta ☐ NO Correcta (especificar anomalías en el Parte de Averías)

ELEMENTOS REVISADOS: frenos de servicio, frenos de estacionamiento, dirección, luces, neumáticos, bocina, limpiaparabrisas, lavaparabrisas, espejos, extintor, martillos, botiquín, puertas, correas, niveles, posibles fugas, testigos luminosos, sistemas de sonido y climatización.

REGULARES.

0467 3778-HGN

DIETAS \_\_\_\_\_  
PEAJES \_\_\_\_\_  
VARIOS \_\_\_\_\_

KM. AL REGRESO : \_\_\_\_\_  
KM. AL INICIO : \_\_\_\_\_  
KM. TOTALES : \_\_\_\_\_

HORA INICIO : \_\_\_\_\_  
HORA FIN : \_\_\_\_\_

GASOLEO \_\_\_\_\_(Ltos) Importe \_\_\_\_\_(Pts) Km \_\_\_\_\_  
ACEITE \_\_\_\_\_(Ltos) Importe \_\_\_\_\_(Pts) Km \_\_\_\_\_

Observaciones e incidencias del Servicio: